

## <ソフトウェアアップデート手順>


2022.6.16改

1:新ソフトウェアでご使用いただくためにはasioドライバーも最新にさせていただく必要があります。  
弊社ホームページよりダウンロードしてインストールをお願いいたします。  
※WindowsPCがインターネットに接続されている必要があります。

2:Windowsのスタートボタンをクリックし、SPECフォルダーから「SPEC Diretta ASIO」を選択してください。




3:「Diretta ASIO Configure」が起動しますので「update」をクリックします。旧Ver.では「config」をクリックします。




※Target ConfiguratorはRMP-UB1のWi-Fi設定で使用します。  
※Phaseは通常“Normal”で使用してください。


4:「Update」画面が起動しますのでUpdate Targetに「SPEC\_Bridge\_xxx」と表示されていることを確認してください。



5:「Check」をクリックして新しいファームウェアがある場合Updateの箇所(Currentの表示と異なる表示(数値が大きいもの)が表示されます。  
表記された数値が大きい場合新しいファームがありますので「Update」をクリックしてください。  
※ドライバーの更新も必要な場合がありますのでHPで確認してください。



6:ファームウェアのダウンロードが開始されアップデートされます。(2~5分程度かかります。)  
完了すると「Ready:xx」と表示されますのでOKボタンを押してください。  
Complear Reboot Targetと表示されていることを確認の上「Close」をクリックして終了してください。



以上でアップデート完了となります。